

AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء



DiameterCenter

2

* هو أمر لرسم مركز للدائرة أو لجزء من الدائرة .

1- يتم كتابة DCE و يتم اختيار الأمر DIMCENTER .

2- يطلب تحديد الدائرة أو جزء من دائرة المطلوب تحديد مركزهم **Select Arc or circle** .

3- بتحديد الأشكال المراد رسم مركز لها و ليكن مركز للدائرة و مركز لجزء الدائرة فيتم رسم مركز لكل منهما كالتالي .

1

2

3